

能登半島地震による石垣被災に伴う立入規制のお知らせ

■概要


能登半島地震により、**金沢城公園内の石垣の一部に崩れや前倒れなどの被災が発生**しました。

来園者の皆様の安全のため、変状のあった石垣付近の立入りを規制するよう、**開園エリアを制限**しています。ご理解願います。

なお、被災した石垣は、文化財であることから、有識者による助言・指導を受けながら、測量や文化財調査を行うなど、学術的価値を損ねることのないよう、復旧に向け作業を進めています。

■金沢城公園 平面図（現在の立入規制箇所と主な被災石垣の状況）

※安全が確認された箇所から開園エリアを拡大していきます



■被災した石垣の復旧手順

※写真はイメージです



測量



復旧設計・検討



文化財調査



積み直し工事